

# Sada skrutkovačov TBI v plastovom boxe

607PB8TBI



## Profiles



## Product features

- Rozmery boxu: 307 x 260 x 55

## Sada obsahuje:

- 1x plochý skrutkovač TBI (produkt 602TBI) rozm. 0,5 x 3,0 x 100
- 3x plochý skrutkovač TBI (produkt 605TBI) rozm. 0,8x4,0x100, 1,0x5,5x125, 1,2x6,5x150

- 2x krížový skrutkovač TBI (PH) (produkt 615TBI) rozm. PH 1x80, PH 2x100
- 2x krížový skrutkovač TBI (PZ) (produkt 625TBI) rozm. PZ 1x80, PZ 2x100

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Sada skrutkovačov TBI v plastovom boxe	621445	607PB8TBI	-	8
Skrutkovač plochý pre elektrotechnický priemysel		602TBI	0.5 x 3.0x100	1
Skrutkovač plochý TBI		605TBI	0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150	3
Skrutkovač krížový (PH) TBI		615TBI	PH 1x80, PH 2x100	2
Skrutkovač krížový (PZ) TBI		625TBI	PZ 1x80, PZ 2x100	2
plastový box pre gola hlavice		981PBS2	307x260x55	1

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu lísiť v rámci tolerancie.

## Safety tips



- Pomocou skrutkovača pridržiavajúceho skrutky začnite skrutkovať na nepohodlných a ľažko dostupných miestach.
- V blízkosti, kde nie je možné použiť bežný skrutkovač, použite hrubý skrutkovač.
- Zaoblený hrot by mal byť opravený pilníkom; uistite sa, že okraje sú rovné.
- Skrutkovače používané v dielni je najlepšie skladovať v stojane. Týmto spôsobom je možné rýchlo vybrať správny skrutkovač.
- Udržujte rukoväť skrutkovača v čistote; mastná rukoväť môže spôsobiť nehody.
- Skrutkovač by sa nikdy nemal používať ako páčidlo. Ak je takto nadmerne namáhaný, čepel' sa môže zlomiť a poslať čiastočku ocele do ramena operátora alebo dokonca do jeho očí.
- Nepoužívajte klieše na rukoväť skrutkovača, aby ste získali extra silu otáčania. Kľúč by sa mal používať iba na štvorhrannom drieku alebo podložke skrutkovača, ktorý je špeciálne navrhnutý na tento účel.
- Čepel' skrutkovača nevystavujte nadmernému teplu, pretože to môže znížiť tvrdosť čepele.
- Nepoužívajte skrutkovač s rozštiepenou alebo zlomenou rukoväťou.
- Na kontrolu akumulátora alebo na zistenie, či je elektrický obvod pod napäťím, nepoužívajte bežný skrutkovač.

## Safety (pictures)

