

# 量角器

2213/2BI



## 配置文件




□□□□

- 用于□□机□部的螺□，螺□根据□□制造商所述□□固至□定扭力，并且需要以特定的角度□行□固。
- 如果空□有限，您也可以使用延□件来□到所需的高度
- 刻度□360°，被均分□度数□2°的角

## 如何使用□个工具：

- 通□其小把手固定角度，以避免在螺□□□□□生旋□，将指示器□□零，然后使用1/2"□品中的□一件工具以□定角度□固螺□（例如由于力量□大而使用□□的□□把手）



622815

L

270

B

75

A

80

C

63



428

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.