

Комплект отвертки LSI CR с TX профил

621CS7CR




Профили



Параметри на продукта

Комплектът включва :

- 7x отвертка CR с TX профил (артикул 621CR) размер TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Комплект отвертки LSI CR с TX профил	617031	621CS7CR	TX 10 - TX 40	7
Отвертка CR с TX профил		621CR	TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	7

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамаве .

Съвети за безопасност



- Използвайте винтозадържаща отвертка, за да поставите винтове на труднодостъпни или неудобни места.
- Използвайте тънка отвертка за тесни пространства, където не можете да ползвате обикновена.
- Заобленият връх трябва да се поправи с пила; уверете се, че ръбовете са прави.
- Отвертките в магазин се съхраняват най-добре на стелаж. По този начин може бързо да бъде направен правилният избор на подходящата отвертка.
- Поддържайте чиста дръжката на отвертката; мазна дръжка е предпоставка да причини злополуки.
- Отвертката никога не трябва да се използва като лост. Ако е пренапрегнат по този начин, острието може да се счупи и да изпрати частица стомана в ръката на оператора или дори към очите му.



- Не използвайте клещи върху дръжката на отвертката, за да получите допълнителна сила на въртене. Можете да използвате гаечен ключ, но само при отвертките, които имат шестограм под дръжката, който е предназначен точно за тази цел.
- Не подлагайте стеблото на отвертката на прекомерна топлина, тъй като това може да наруши твърдостта му.
- Не използвайте отвертка с нацепена или счупена дръжка.
- Не използвайте обикновена отвертка, за да проверите заряда на батерия или дали дадена верига е под напрежение.

Безопасност (снимки)

