

# Chequeador de cadena

1644/4



## Perfiles



## Características del producto


- material: acero inoxidable

## ¿Cómo usar la herramienta?

- para un control fácil del grado de desgaste de la cadena. Con los picos de medición, que colocamos entre los eslabones de la cadena, comprobamos el grado de desgaste. El chequeador está diseñado para medir 10 eslabones a lo largo; repetimos la operación en distintos fragmentos de la cadena.

## ¡Importante!

- Medida: de 0 a 0,6 % - no hay gasto de cadena. De 0,7 a 1,2% la cadena está gastada y es necesario cambiarla.





L

A

B

C



617171

122,5

2

37

12,7

40

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

## Empleo (imágenes)

