

Vérificateur d'usure de chaîne

1644/4



Profils



Description produit


- Fabriqu      partir d'un acier d  coup   au laser avec pr  cision.

Comment utiliser l'outil :

- Une cha  ne us  e d  raille et acc  l  re la d  gradation des maillons. L'indicateur d'usure de cha  ne indique de fa  on pr  cise si la cha  ne est us  e ou non.

Important !

- Mesure : de 0    0,6 mm - pas d'usure de la cha  ne. De 0,7    1,2 mm de cha  ne us  e, il est n  cessaire de la remplacer.



617171

L

122,5

A

2

B

37

C

12,7



40

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

