

Wskaźnik zużycia zębatki

1658/2P



Profile




Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium flex plus
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- Do zębatek HG i IG

Jak użyć przyrząd :

- Wskaźnik zużycia zębatki określa stan tylnej zębatki. Można go używać do sprawdzania zębatek od 12 do 21 zębowych. Procedura : łańcuch jest ułożony na zębatce, wskaźnik układamy kulistym zakończeniem między dwoma zębami na górnej części zębatki. Ostatnie ogniwo łańcucha jest usuwany z zębatki z siłą 100 N lub 10 kg przez użycie przyrządu w stronę obrotu zębatki. Usuwamy ostatnie ogniwo łańcucha z zębatki. Jeżeli schodzi łatwo, zębatka jest w dobrym stanie. Jednakże gdy ogniwo zachodzi na sąsiedni ząb lub gdy musimy użyć siły do jego usunięcia, jest on zużyty i należy wymienić.





L

B

A

C

C''



629230

270

13

43

2,18

11/128''

77

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)

