

Съёмник зубчатого шкива универсальный

2210/2A




Профили



Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- поверхностная обработка: хромированный в соответствии со стандартом ISO 1456:2009, винт - чернёный
- для удаления всех типов приводных шкивов (с 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 торцевыми канавками)


- Инструмент предназначен для удаления приводных шкивов с торцевыми канавками. Инструмент удаляет шкив при абсолютном отсутствии опасности повреждения. Инструмент подстраивается для разных значений диаметра шкива, так как его лапки регулируются.




	B	D	H	
621780	100	48 - 82	135	800

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.


Использование (картинки)




Вставьте лапки съёмника (3 шт.) в прорези съёмника, отмеченное количество прорезей шкива. Например: если шкив имеет 5 отверстий, вставьте лапки съёмника (3 шт.) во все прорези съёмника со знаком номера 5.




Вставьте лапки съёмника в отверстия шкива.



Поворачивайте ходовой винт съёмника в направлении по часовой стрелке, пока шкив не снимется.







После завершения работы удалите съёмник.



Съёмник может использоваться для различных видов шкивов.



Фото (картинки)



Аксессуары



Съёмник зубчатого шкива



Съемник-сепаратор

Запасные детали



Винт для арт. 2210/2



Захват для арт. 2210/2А

Безопасность (картинки)

