

# Miernik zużycia łańcucha

1644/4



## Profile



## Cechy produktu


- Wykonany z precyzyjnie, laserowo ciętej stal

## Jak użyć przyrząd :

- Zużyty łańcuch powoduje trudniejszą zmianę przerzutek i szybsze zużywanie się zębatek. Narzędzie umożliwia kontrolę zużycia łańcucha przez stwierdzenie "dobry" lub "zły".

## Ważne !

- Pomiar: od 0 do 0,6 % - łańcuch nie jest zużyty. Od 0,7 do 1,2 % łańcuch jest zużyty i trzeba go wymienić.



617171

L

122,5

A

2

B

37

C

12,7



40

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)

