

# Kliešte kombinované, pre bezpečnú prácu vo výškach

**406/1VDP-H**



## Profiles



## Product features


- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- podľa ISO 5746 a EN IEC 60900

## Výhody:

- dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia
- Nástroje Unior pre prácu vo výškach boli navrhnuté tak, aby zachovali základné funkcie, ergonomiku a užitočnosť nástrojov, alebo ich obmedziť v čo najmenšom možnom rozsahu.
- hmotnosť nástroja je označená na každom nástroji

## Dôležité!

- ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové
- Izolovaný nástroj není určený pre použitie s karabinou, ale s príchytnou šnúrou.



		L	B	C	A	
--	--	---	---	---	---	--

626963

180

215

27

38

10

276

cutting capacity (10N=1kg)

		max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø 1	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø 1
--	--	--------------------------------	-------------------------------

626963

180

1,8

2,5

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu lísiť v rámci tolerancie.

## Usage (pictures)



Karabína na šnúrke je pripojená ku krúžku na náradji. Krúžky na náradí sú dostatočne veľké na umiestnenie 2 karabín.



Karabína na šnúrke musí byť chránená proti otvoreniu poistným krúžkom.



Pred vybratím náradia z opasku odskrutkujte pojistný krúžok na karabíne na opasku.



Otvorte karabínu na opasku a vyberte z karabíny na opasku náradie, ktoré je pripojené na šnúrke. Náradie je teraz pripravené na použitie.



Správne upevnenie náradia na šnúrku. Vráťte náradie na remeň podľa krokov v opačnom poradí.



Pomocou odstraňovača zásuviek (produkt 1111) stlačte kolík v otvore, pričom vyberte zásuvku zo štvorcového pohonu račne a potom zásuvku alebo predĺženie prepnite.

# Safety tips



- Náradie vymieňajte vždy na bezpečných miestach, kde nehrozí riziko pádu náradia.
  - Vždy používajte náradie s karabínami Unior a nikdy nepoužívajte karabíny s priemerom menším ako 6 mm.
  - Náradie používané vo výškach by sa malo pravidelne kontrolovať, či nie je poškodené a či nie sú poškodené laná, karabíny, upevňovacie krúžky alebo opasky.
- Pri práci vo výškach nepoužívajte nástroje bez toho, aby ste ich pripojili na pracovný opasok.
  - Poškodené nástroje nepoužívajte a neopravujte.
  - Neprekračujte maximálnu hmotnosť 2,3 kg pre jednotlivé nástroje, ktoré si môže pracovník pripojiť na opasok.

## Safety (pictures)



## Frequently asked questions

### Vyrába sa certifikované izolované náradie iným postupom ako necertifikované izolované náradie?

Nástroje sa vyrábajú podľa rovnakého postupu.

### Sú izolované (VDE) nástroje považované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?

Podľa predpisov EÚ sa náradie VDE nepovažuje za OOP.

### **Je možné pracovať s izolovanými kliešťami pod elektrickým napäťom?**

Áno, ale iba odborníkmi, ktorí dodržiavajú bezpečnostné požiadavky a používajú ďalšie osobné ochranné prostriedky.

### **Sú nástroje VDE testované iba v sériovej výrobe?**

Skúška vysokým napäťom (pri 10 kV) sa vykonáva plne na každom nástroji. Ostatné testy sa vykonávajú v súlade s normou EN60900.